

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 98» (МАОУ СШ № 98)**

Металлургов проспект, д. 14А, Красноярск город, Красноярский край, 660112  
тел.: 8(391)-267-16-97, e-mail: [krschool98@yandex.ru](mailto:krschool98@yandex.ru), <http://www.school98.gosuslugi.ru/>  
ОКПО 57313374; ОГРН 1022402478042  
ИНН/КПП 2465041035/246501001

Утверждаю:  
Директор МАОУ СШ № 98  
Д.П. Аверченко  
Приказ № 287 от "16" 11 2023 г.



**Паспорт доступности  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 98»  
для инвалидов**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование/вид объекта: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98».**
- 1.2. Адрес объекта: **660112, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Metallургов, д. 14А.**
- 1.3. Сведения об объекте: **отдельно стоящее здание переменной этажности 1-3 этажа, 5239,2 кв. м, земельный участок – 24 580 кв. м.**
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: **1972 год**
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: **нет.**
- 1.6. Наименование собственника объекта: **муниципальное образование город Красноярск, администрация города Красноярск.**
- 1.7. Форма собственности объекта: **муниципальная.**
- 1.8. Пропускная способность объекта: **972 чел. в день**

**2. Характеристика использования объекта**

- 2.1. Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг (по ОКВЭД): **85.12 – образование начальное общее, 85.13 – образование основное общее, 85.14 – образование среднее общее, 85.41 – дополнительное образование детей и взрослых.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **в учреждении, на дому, дистанционно.**
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: **несовершеннолетние 6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **слабослышащие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми множественными нарушениями развития, с тяжелыми**

соматическими заболеваниями.

### 3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: автобусом № 23, 61, 65, 71, 77, 98 до остановки «Дворец Труда (проспект Metallургов)».

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 415 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 5 минут.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: регулируемый пешеходный переход через проспект Metallургов напротив дома № 14.

3.2.4. Перепады высоты в пути: отсутствуют.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДЧ-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДУ
6	Система информации и связи	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДЧ-В – доступно частично всем, ДУ – доступно условно.

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:

Объект признан частично – доступным для категории инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития и временно недоступным для категории инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках в связи с отсутствием пандуса. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха дополнительно рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности учреждения для инвалидов по слуху, зрению, с нарушениями умственного развития, опорно-двигательного аппарата.

### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	При проведении ремонта
2	Вход в объект	Обеспечить информационное сопровождение, установка пандуса или подъемника	До 2027 г.
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, установка устройств, задерживающих закрывание дверей	До 2028 г.
4	Зона целевого назначения объекта	Мероприятия выполнены	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	До 2028 г.
6	Система информации и связи	Установка визуальной информации с соответствующим программным обеспечением, тактильных средств и обозначений в различных зонах	До 2030 г.

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **Доступно полностью.**

#### 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "25" сентября 2023 г. ; акта обследования объекта от "25" сентября 2023 г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Д.П. Аверченко

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ /Н.Г. Середкина, зам директора оп АХР,

\_\_\_\_\_ /Н.О. Павлова, зам. директора по УВР

\_\_\_\_\_ /Н.Г. Михалева, педагог-психолог

